

RICHIESTA 4:

È stato richiesto se sono presenti sulle falde di copertura di Palazzo Carignano, sia su quelle oggetto d'intervento che sulle altre, sia sugli aggetti, eventuali linee vita funzionali agli interventi.

RISCONTRO 4:

Non è previsto l'utilizzo di linee vita per eseguire gli interventi in progetto.